

Типовая схема откачки вакуумной напылительной установки металлизации деталей с магнетронным (для термического, дугового- поз.60-67 можно исключить) испарением.

Схема 4

